



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Un bris de transformateur cause une panne
d'électricité dans une salle de réception



Bulletin de perte
Numéro 10

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

À 19 h 00, par un chaud samedi soir de juin, la salle de réception bourdonnait d'activités avec plus de 350 invités à deux mariages. Le bris du transformateur a provoqué une panne d'électricité dans l'établissement de l'assuré. Les deux réceptions ont dû être interrompues car l'électricité n'a pu être rétablie avant le dimanche matin à 5 h 00.

Notre assuré a subi des pertes de revenus en raison des réceptions écourtées. De plus, une grande partie de la nourriture entreposée dans la chambre froide s'est vite avariée à cause de la chaleur et de l'humidité.

Détail des pertes

Type de propriété : Salle de réception
Type d'équipement : Transformateur
de 1 500 KVA appartenant à l'Hydro
Âge de l'équipement : 10 ans

Montant du règlement :
20 500 \$



HSB BI&I