



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Une surtension endommage des climatiseurs dans un hôtel



Bulletin de perte

Numéro 8

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

Au mois d'août, alors que la température était de 32 degrés, 18 unités de climatisation de fenêtre ont cessé de fonctionner et les clients de l'hôtel se plaignaient de la chaleur excessive.

Notre enquête a démontré qu'à la suite d'une panne d'électricité, il y a eu surtension lors du rétablissement du courant. Cette surtension a causé le bris des climatiseurs et du moteur.

Vu la vague de chaleur et la fin de l'été, il y avait pénurie de climatiseurs et l'entrepreneur a eu de la difficulté à trouver des unités de remplacement, par conséquent les 18 unités ont été remplacées à un coût plus élevé.

Détails de la perte

Genre d'établissement : Hôtel/motel

Type d'équipement : 18 climatiseurs

de fenêtre et un moteur d'une

pompe de circulation d'eau

Âge de l'équipement : 17 ans

Montant du règlement final :

Dommages aux biens 18 005,33 \$

Perte d'exploitation 546,30 \$

Perte totale 18 551,63 \$



HSB BI&I