



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Un opérateur ajoute, par erreur, du glycol à l'huile du moteur à combustion interne faisant partie du groupe électrogène



Bulletin de perte
Numéro 11

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

Durant une opération de routine, l'opérateur a remarqué un problème dû à une baisse de la pression d'huile du moteur. Après consultation avec le fabricant de l'équipement, le groupe électrogène a été arrêté. Une vérification plus approfondie a révélé la présence d'une importante quantité de glycol dans l'huile du moteur. La contamination au glycol a causé la surchauffe du moteur causant des dommages importants aux coussinets, aux pistons et aux cylindres.

L'assuré a dû encourir des dépenses supplémentaires d'environ 25 000 \$ pour l'achat d'électricité du fournisseur local pendant que le moteur était en réparation.

Détail des pertes

Type de propriété : Hôpital
Type d'équipement :
Moteur diesel 1 200 HP
Âge de l'équipement : 3 ans

Dommages matériels :
179 995,95 \$

