



La chaudière à eau chaude d'une station service est endommagée par un bas niveau d'eau

Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

Le manque d'eau a causé une surchauffe qui a résulté en l'affaissement de la paroi et des tubes de la chaudière.

Cette chaudière chauffée au bois ne portait aucune information quant au fabricant, au code d'homologation ou à la date de fabrication. On suspecte que l'unité aurait été fabriquée par un entrepreneur local qui ignorait les codes régissant la conception, la construction et l'opération des chaudières. De plus, une installation conforme aux normes exigerait normalement l'installation de contrôles pour prévenir ce genre de situation.

Détail des pertes

Type de propriété :

Station service

Type d'équipement :

Chaudière à eau chaude

Âge de l'équipement :

9 ans

Montant du règlement :

14 690 \$