



Fissure d'une chaudière dans un centre culturel

Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

Au jour de l'An, entre 5 h 30 et 10 h 30, un court-circuit s'est produit dans une boîte de connexions électriques et a entraîné un arrêt complet de la pompe de la chaudière et du dispositif d'arrêt de bas niveau d'eau.

La chaudière a continué d'opérer et le surchauffage a causé la fissuration de 7 sections.

Toutes tentatives de soudure des sections fissurées se sont avérées inutiles. Il a fallu remplacer la chaudière par un nouveau modèle.

Détail des pertes

Type de propriété :

Centre communautaire

Type d'équipement :

Chaudière de chauffage en fonte

Âge de l'équipement :

Trois ans

Montant

du règlement final :

14 293,48 \$