



## Les contacts fondus d'une minuterie provoquent la hausse de température d'une chambre froide

### Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

Lors d'une vérification de routine des températures des congélateurs et des réfrigérateurs, on s'est rendu compte que la température de la chambre froide était au-dessus de la normale,  $-8^{\circ}\text{C}$  au lieu de  $-20^{\circ}\text{C}$ . En vérifiant la salle des compresseurs, il s'est avéré que les canalisations étaient recouvertes de glace et que les aliments dégelèrent dans le congélateur.

La cause de cet événement a été la fusion des contacts de relais de la minuterie gardant le congélateur en mode de décongélation. Ceci a entraîné une hausse excessive de la température de la chambre froide. Il a fallu installer une nouvelle

minuterie de contrôle parce que les pièces de rechange pour reconstruire la minuterie endommagée n'étaient pas disponibles.

#### Détail des pertes

**Type de propriété :**

Grossiste en aliments surgelés

**Type d'équipement :**

Minuterie multiple pour système de réfrigération +

**Âge de l'équipement :** 5 ans

**Montant du règlement :**

Dommages matériels  
1 000 \$ (nouvelle minuterie)  
Perte d'aliments 13 303 \$  
Total 14 303 \$