



## La chaudière d'un nettoyeur à sec a subi une rupture, causant la fermeture du commerce

### Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

Lors d'une inspection de cette chaudière, fournissant de la vapeur à 100 psi pour les opérations de pressage, un bombement de 8 pouces a été découvert. Il était situé à l'intérieur, du côté de l'eau de la chaudière, et a causé une fissure d'un pouce à l'intérieur de l'enveloppe soudée. Ceci constitue un bris fréquent en raison de l'important dépôt de calcaire et de la formation de sédiments.

Il a été décidé, dans les meilleurs intérêts de l'assuré, de remplacer cette chaudière par une nouvelle dans un délai de sept jours plutôt que de la réparer, ce qui aurait pris 3 semaines. Pour les travaux de remplacement, des murs à l'intérieur du commerce ont été enlevés et reconstruits afin de permettre l'accès. Dans le but d'éviter

qu'une telle situation ne se reproduise, des opérations de vidange quotidiennes ainsi qu'un programme de traitement de l'eau furent instaurés par l'assuré.

#### Détail de la perte

**Genre d'établissement :**

Nettoyeur à sec

**Type d'équipement :**

Chaudière verticale  
ignitubulaire

**Âge de l'équipement :**

9 ans

**Montant**

**du règlement final :**

D.B. 21 152 \$

P.E. 5 455 \$

Perte totale 26 607 \$