



Locataires de bureaux commerciaux

Bulletin de perte

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

La connectabilité des ordinateurs, des systèmes de télécommunication, des serveurs et des autres appareils électroniques est au cœur des entreprises d'aujourd'hui. Les pertes importantes pour la réparation ou le remplacement suite à un bris sont courantes lorsque ces systèmes essentiels subissent un tel bris. Les surtensions, les coupures de courant et les fluctuations électriques sont souvent les responsables – elles endommagent les circuits sensibles. La protection contre les surtensions peut souvent être inadéquate.

Systems, equipment and technologies
Les systèmes, les équipements et les technologies contiennent des composants microélectroniques – des circuits miniaturisés incluant des pièces microscopiques et des connexions sujettes à des dommages si minuscules, qu'ils sont pratiquement indétectables. Lorsque l'équipement subit une défaillance, les propriétaires d'entreprise peuvent devoir supporter des pertes liées à la réparation ou au remplacement, à l'interruption des activités, et au risque d'atteinte à la réputation.



Les polices d'assurance de locataire occupant excluent généralement les sinistres résultant de bris électriques et mécaniques. L'assurance bris des équipements comble ces lacunes.

Promoteur immobilier

Un promoteur immobilier a connu une défaillance totale du système téléphonique en raison d'une surtension. De nombreux dommages ont été causés à quelques composants majeurs, nécessitant l'installation de nouveaux équipements.

– Sinistre total payé : 39 215 \$

Commerce de détail

Les ordinateurs d'un magasin de détail ont été endommagés par une surtension provenant des lignes du réseau de données. Des limiteurs de surtension étaient installés sur les

lignes électriques et de communication, mais la ligne du réseau de données n'était pas protégée.

– Sinistre total payé : 30 800 \$

Entreprise de construction

– Une surtension a détruit les deux ordinateurs d'une entreprise de construction et a endommagé deux écrans, irréparables. L'UCT (CPU) a fondu et la suie s'est infiltrée dans les systèmes.

– Sinistre total payé : 6 150 \$

Centre de copie rapide

Une perturbation de la ligne électrique des services publics a endommagé le système informatique d'impression d'un centre de copie rapide.

– Sinistre total payé : 31 353 \$