



Rupture dans l'unité de condensation entraîne te de réfrigérant Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

L'assuré s'est rendu compte que le compresseur s'était arrêté, faisant grimper la température de la chambre froide à environ 50°C et provoquant le dégel de la viande.

L'enquête a démontré qu'une rupture dans les canalisations de cuivre venant de l'unité de condensation a entraîné une fuite de réfrigérant. Cette situation semble résulter de la vibration constante causant le frottement du tuyau contre l'enveloppe et entraînant une légère perforation. Le tuyau a été réparé et l'unité rechargée et remise en service.

Détail des pertes

Type de propriété :

Boucherie

Type d'équipement :

Unité hermétique de réfrigération de 7,5 CV

Âge de l'équipement :

4 ans

Montant du règlement :

Dommages matériels 1 271 \$

Perte d'aliments 22 238 \$

Total 23 509 \$