



## Un bris de transformateur cause une panne d'électricité dans une salle de réception

### Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

À 19 h 00, par un chaud samedi soir de juin, la salle de réception bourdonnait d'activités avec plus de 350 invités à deux mariages. Le bris du transformateur a provoqué une panne d'électricité dans l'établissement de l'assuré. Les deux réceptions ont dû être interrompues car l'électricité n'a pu être rétablie avant le dimanche matin à 5 h 00. Notre assuré a subi des pertes de revenus en raison des réceptions écourtées. De plus, une grande partie de la nourriture entreposée dans la chambre froide s'est vite avariée à cause de la chaleur et de l'humidité.

#### Détail des pertes

**Type de propriété :**

Salle de réception

**Type d'équipement :**

Transformateur de 1 500 KVA appartenant à l'Hydro

**Âge de l'équipement :**

10 ans

**Montant du règlement :**

20 500 \$