



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

La chaudière à eau chaude d'une station service est endommagée par un bas niveau d'eau

Bulletin de perte
Numéro 12

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

Le manque d'eau a causé une surchauffe qui a résulté en l'affaissement de la paroi et des tubes de la chaudière.

Cette chaudière chauffée au bois ne portait aucune information quant au fabricant, au code d'homologation ou à la date de fabrication. On suspecte que l'unité aurait été fabriquée par un entrepreneur local qui ignorait les codes régissant la conception, la construction et l'opération des chaudières. De plus, une installation conforme aux normes exigerait normalement l'installation de contrôles pour prévenir ce genre de situation.

Détail des pertes

Type de propriété : Station service
Type d'équipement :
Chaudière à eau chaude
Âge de l'équipement : 9 ans

Montant du règlement : 14 690 \$



HSB BI&I