



## BULLETIN DE PERTE

### PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Les contacts fondus d'une minuterie provoquent la hausse de température d'une chambre froide

**Bulletin de perte**  
Numéro 15

**La Compagnie d'Inspection  
et d'Assurance Chaudière et  
Machinerie du Canada**

[www.biico.com](http://www.biico.com)

Lors d'une vérification de routine des températures des congélateurs et des réfrigérateurs, on s'est rendu compte que la température de la chambre froide était au-dessus de la normale, -8°C au lieu de -20°C. En vérifiant la salle des compresseurs, il s'est avéré que les canalisations étaient recouvertes de glace et que les aliments dégelaient dans le congélateur.

La cause de cet événement a été la fusion des contacts de relais de la minuterie gardant le congélateur en mode de décongélation. Ceci a entraîné une hausse excessive de la température de la chambre froide. Il a fallu installer une nouvelle minuterie de contrôle parce que les pièces de rechange pour reconstruire la minuterie endommagée n'étaient pas disponibles.

#### Détail des pertes

Type de propriété :  
Grossiste en aliments surgelés  
Type d'équipement :  
Minuterie multiple pour système  
de réfrigération +  
Âge de l'équipement : 5 ans

Montant du règlement :  
Dommages matériels 1 000 \$  
(nouvelle minuterie)  
Perte d'aliments 13 303 \$  
Total 14 303 \$



HSB BI&I