



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Rupture dans l'unité de condensation entraîne
une fuite de réfrigérant

Bulletin de perte
Numéro 18

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

L'assuré s'est rendu compte que le compresseur s'était arrêté, faisant grimper la température de la chambre froide à environ 50°C et provoquant le dégel de la viande.

L'enquête a démontré qu'une rupture dans les canalisations de cuivre venant de l'unité de condensation a entraîné une fuite de réfrigérant. Cette situation semble résulter de la vibration constante causant le frottement du tuyau contre l'enveloppe et entraînant une légère perforation. Le tuyau a été réparé et l'unité rechargée et remise en service.

Détail des pertes

Type de propriété : Boucherie
Type d'équipement : Unité hermétique de réfrigération de 7,5 CV
Âge de l'équipement : 4 ans

Montant du règlement :

Dommages matériels	1 271 \$
Perte d'aliments	22 238 \$
Total	23 509 \$



HSB BI&I