



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Réservoir d'eau chaude soumis à une surpression



Bulletin de perte
Numéro 14

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

À cette buanderie bien connue le chauffe-eau a subi une surpression entraînant l'explosion du couvercle du trou de main. La force dégagée par la vapeur et l'eau a projeté le réservoir à environ 20 pieds de son emplacement initial. La force de l'explosion a brisé les tuiles des murs et du plafond et a endommagé plusieurs laveuses et sècheuses. Deux personnes se trouvant sur les lieux ont dû être hospitalisées pour des blessures et contusions légères.

Cette surpression a été causée par la défaillance du contrôle de température. La soupape de sûreté n'ayant pas fonctionné pour dégager l'excès de pression, une pression excessive s'est bâtie dans le chauffe-eau, brisant la soudure entre la paroi et la bride du couvercle du trou de main. Il a fallu 30 jours pour réparer le bâtiment et l'équipement. Le propriétaire de l'endroit n'avait pas acheté l'assurance Pertes d'exploitation.

Détail des pertes

Type de propriété :
Buanderie automatique
Type d'équipement :
Réservoir d'eau chaude
Âge de l'équipement : 8 ans

Montant du règlement :	
Dommages matériels	30 000 \$
Équipement	25 000 \$
Total	55 000 \$

