



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Fissure d'une chaudière dans un centre culturel



Bulletin de perte
Numéro 4

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

Au jour de l'An, entre 5 h 30 et 10 h 30, un court-circuit s'est produit dans une boîte de connexions électriques et a entraîné un arrêt complet de la pompe de la chaudière et du dispositif d'arrêt de bas niveau d'eau.

La chaudière a continué d'opérer et le surchauffage a causé la fissuration de 7 sections.

Toutes tentatives de soudure des sections fissurées se sont avérées inutiles. Il a fallu remplacer la chaudière par un nouveau modèle.

Détail des pertes

Type de propriété :
Centre communautaire
Type d'équipement :
Chaudière de chauffage en fonte
Âge de l'équipement : Trois ans

Montant du règlement final :
14 293,48 \$



HSB BI&I