



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Bris d'une scie assistée par ordinateur dans
une usine de meubles



Bulletin de perte
Numéro 6

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

Le mouvement de la table mobile d'alimentation de la scie pour panneaux de particules laminées a endommagé l'isolant du fil électrique d'un microrupteur. Le contact du fil endommagé avec la structure métallique de la scie a causé un court-circuit. Par conséquent, les plaquettes du microprocesseur ont été endommagées à un tel point que la seule solution pour une réparation efficace a été de remplacer le microprocesseur par une unité reconditionnée.

Cette usine était largement automatisée. L'accident du microprocesseur a considérablement réduit la production. La perte de production fut payée en vertu de la garantie perte d'exploitation.

Détail des pertes

Type de propriété : Usine de meubles
Type d'équipement : Microprocesseur
pour scie circulaire bi-directionnelle
Âge de l'équipement : 6 ans

Montant du règlement final :

D.B.	14 084,42 \$
P.E.	9 530,00 \$
Perte totale	23 614,42 \$



HSB BI&I