



Les semailles du printemps font une pause après un dysfonctionnement de l'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

Les exploitations agricoles modernes dépendent de la technologie. Un bon exemple est le semoir/épandeur électrique, qui est connecté à un tracteur pour optimiser la plantation de semences et les conditions de croissance. Un semoir plante en fonction de la distance, de la profondeur et de l'emplacement définis par un agriculteur afin d'organiser correctement sa terre pour des cultures réussies.

Un agriculteur avait transformé son semoir pneumatique en semoir de précision au cours de l'année précédente. Lors de la plantation, une carte de communication défectueuse a provoqué une mauvaise distribution des graines par le semoir. La carte de communication est la connexion sans fil entre le tracteur et le semoir,

laquelle communique la distance et la vitesse afin que le semoir puisse répartir correctement et efficacement les graines dans le sol. L'agriculteur devait interrompre les semailles et trouver une aide supplémentaire pour réensemencer les semis incorrects et les champs inachevés. La carte a été remplacée, rétablissant ainsi toutes les fonctionnalités du semoir. Les dépenses supplémentaires et les pertes d'exploitation ont entraîné une augmentation des coûts de main-d'œuvre et de matériel.

Les dommages à l'équipement garanti, les dépenses supplémentaires ainsi que les pertes d'exploitation étaient couverts.

Perte payée totale : 9 500 \$