



## L'erreur d'un opérateur cause des dommages à une usine de perforation

### Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

L'opérateur avait mis la machine en mode manuel pour percer des orifices horizontaux dans la pièce à usiner. En retirant la tête de perçage de l'un des orifices, l'opérateur a commencé à déplacer la tête de perçage vers l'emplacement de l'orifice suivant. Dans sa hâte, l'opérateur a omis de s'assurer que la tête de perçage était complètement extraite avant de déplacer l'unité à la verticale. La collision a causé des dommages considérables au pivot de la tête de perçage et aux roulements de l'arbre en céramique.

En dépit de cet incident, les réparations ont été effectuées rapidement, mais il a fallu attendre deux mois pour obtenir un pivot de remplacement provenant de l'étranger.

#### Détail des pertes

**Type de propriété :** Usine de fabrication d'outils et de matrices

**Type d'équipement :** Machines horizontales de perçage et de perforation

**Âge de l'équipement :** 2 ans

**Montant du règlement :** 111 139,19 \$